

鎮江圖山溫泉度假區

安裝細節

地點： 鎮江圖山溫泉度假區

型號：  S100

位置： 溫泉水管系統

水垢問題： 溫泉酒店內水垢堵塞管道，不能用藥劑清洗，必須人工清洗，管道閥門部件需定期更換

安裝單位： 江蘇心日源建築節能科技股份有限公司

安裝 Vulcan S100 六個月後的效果

安裝半年後仍未清理管道，通過每年停水巡檢查看效果，溫泉水管內水垢明顯減少。



鎮江圖山溫泉度假區坐落於江蘇省鎮江圖山風景名勝區東麓，是一家大型溫泉旅遊度假區，客房數量共144間。