




Detalles de la instalación

Ubicación: Metales y aceros Huixi
Modelo:  S150
Área: Planta de oxígeno
Propósito: Resolver los problemas de cal en el enfriador y las tuberías.
Efectos: Se procedió a una limpieza de las tuberías 3 meses antes de instalar el equipo Vulcan S150.

6 meses después de haber instalado Vulcan S150, no se habían formado acumulaciones de cal en ninguna de las áreas siguientes:

Foto 1: tubería principal de suministro de agua del enfriador

Foto 2: pared interna del filtro del enfriador

Foto 3: filtro del enfriador

Metales y aceros Huixi

Filial del grupo siderúrgico Yukun, esta empresa opera principalmente en el ámbito de la fundición de metal, producción de oxígeno, sinterizado, producción de hierro y acero y acero laminado, entre otros.

Equipo Vulcan S150 instalado en la entrada del agua de circulación del enfriador.



Efecto Vulcan

Foto 1



Foto 2



Foto 3

