



护国寺宾馆



Détails de l'installation

Site :	Huguosi Hotel www.hgshotel.cn
Zone de traitement :	127 chambres
Modèle :	 1 x Vulcan 3000 1 x Vulcan S10
Objectifs :	Protéger les échangeurs de chaleur, les pompes à eau, les têtes de douche et la conduite d'eau tout entière
Installé par :	Beijing Vulcan Water

L'action de Vulcan

Pendant l'été, Vulcan 3000 a été installé sur l'installation solaire en vue de venir à bout des problèmes de calcaire dans les tubes à vide. 3 mois après l'installation de Vulcan, la quantité de calcaire s'est peu à peu adoucie et réduite.

Huguosi Hotel

Hutong est un lieu culturel emblématique du vieux Beijing où se trouve le Huguosi Hotel.



Vulcan S10 a été installé en face de l'échangeur de chaleur afin de résoudre les problèmes de calcaire présent dans les échangeurs de chaleur, pompes, réservoirs d'eau, têtes de douche et dans le système de tuyauterie général.



Vulcan 3000 a été installé sur une conduite d'eau solaire en vue d'éliminer les problèmes de calcaire dans les tubes à vide.