

Détails de l'installation

Site : Shanxi Jinshen, entreprise de l'industrie charbonnière

Deuxième photo sur la droite

Modèle : 1 x  S150

Diamètre de tuyau : DN200

Zone d'installation : Sur la conduite d'eau principale des bureaux et dans la résidence, en vue de prévenir les problèmes de calcaire.

Photo en bas à gauche

Modèle : 1 x  S25

Diamètre de tuyau : DN80

Zone d'installation : Sur la conduite d'eau principale dans la chaufferie. Directement après Vulcan S25 se trouvent 2 tuyaux de dérivation. L'un sert aux processus de la chaudière à vapeur et du système de chauffage utilisant de l'eau douce. L'autre mène à l'échangeur de chaleur de l'eau de baignade. Vulcan a été installé afin de remédier aux sérieux problèmes de calcaire de l'échangeur de chaleur.

Photo en bas en droite

Modèle : 1 x  S25

Diamètre de tuyau : DN65

Zone d'installation : Sur la conduite principale de la cantine pour résoudre les problèmes de calcaire.



L'entreprise de l'industrie charbonnière Shanxi Jinshen exerce principalement dans la vente de produits issus de l'extraction du charbon.



Vulcan S150 a été installé sur la conduite d'eau principale approvisionnant les bureaux et la résidence.



Vulcan S25 a été installé sur la conduite d'eau principale de la chaufferie.



Vulcan S25 a été installé pour remédier aux problèmes de calcaire de la cantine.